

PROTECTGUARD WF PREMIUM - 2138

OHUTUSKAART

(REACH määrus (EÜ) nr 1907/2006 - nr 2015/830)

1. JAGU : AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA ANDMED

1.1. Toote identifitseerimine

Toote nimetus : PROTECTGUARD WF PREMIUM
Tootekood : 2138.

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Kaitsetoode Poorsed mineraalsed aluspinnad

1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta

Registreeritud ettevõtte nimi: GUARD INDUSTRIE S.A.S..
Aadress: 7 Rue Gutenberg.93100.Montreuil Prantsusmaa.
Telefon: 0155861760. Faks: 0148581689.
info@guardindustrie.com
www.guardindustrie.com

1.4. Hädaabinumber: +33 (0)1 45 42 59 59.

Ühing/organisatsioon: INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

2. OSA : OHTUDE TUVASTAMINE

2.1. Aine või segu klassifikatsioon

Kooskõlas EÜ määrusega nr 1272/2008 ja selle muudatustega.

Tuleohtlik vedelikud, kategooria 3 (Flam. Liq. 3, H226).
Silmade ärritus, kategooria 2 (Eye Irrit. 2, H319).
See segu ei kujuta ohtu keskkonnale. Normaalses kasutustingimustes ei ole tuvastatud teadaolevat ega eeldatavat keskkonnakahju.

2.2. Märgistuselemendid

Kooskõlas EÜ määrusega nr 1272/2008 ja selle muudatustega.

Ohupiktogramm :



GHS07



GHS02

Hoiatussõna:

HOIATUS

Ohulaused:

H226

H319

Hoiatuslaused - Üldine:

P101

P102

P103

Üldised hoiatuslaused - Ennetamine :

P210

P264

P280

Tuleohtlik vedelik ja aur.

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Enne kasutamist tutvuge sildil toodud infoga.

Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest.
Mitte suitsetada.

Pärast käitlemist pesta hooliga käsi.

Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

PROTECTGUARD WF PREMIUM - 2138

Hoiatuslaused - Reageerimine :

P303 + P361 + P353

NAHALE SATTUMINE (või juustele): Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või kasutada dušši].

P305 + P351 + P338

SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputage mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputage veel kord.

P337 + P313

Kui silmade ärritus püsib: Pöörduge arsti poole.

Hoiatuslaused - Hoiustamine :

P403+P235 Säilitada kuivas kohas. Hoida jahedas. Hoiatuslaused - Hävitamine :

P501

Hävitage sisu/konteiner vastavalt kohalikele määrustele.

2.3. Muud ohud

Segu ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud väga ohtlikeks aineteks (SVHC) $\geq 0,1\%$ ja mille on avaldanud Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) vastavalt REACH määruse artiklile 57: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Segu ei vasta segude PBT ega vPvB kriteeriumidele vastavalt REACH määruse EC 1907/2006 lisale XIII.

3. JAGU : KOOSTISOSADE KOOSTIS/TEAVE

3.2. Segude

koostis :

Identifitseerimine	(EÜ) 1272/2008	Märkus	%
INDEKS: GI7204.1 CAS: 5593-70-4 EC: 227-006-8 TETRABUTANOATE DE TITANE	GHS05, GHS02 Dgr Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318		$1 \leq x \% < 2,5$
INDEKS: 603-001-00- X CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6 METHANOL	GHS02, GHS06, GHS08 Dgr Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 3, H301 STOT SE 1, H370	[1]	$0 \leq x \% < 1$

Teave koostisainete kohta :

[1] Aine, mille kohta on töökohal lubatud maksimaalsed piirnормid.

4. JAGU : ESMAABIMEETMED

Üldjuhul pöörduge arsti poole siis, kui tekivad kahtlused või sümptomid püsivad.

ÄRGE MITTE KUNAGI kutsuge teadvuseta inimestel esile neelamist.

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Sissehingamise korral :

Pärast pikaajalist kokkupuudet pöörduge arsti poole.

Hoidke patsienti rahulikuna. Asetage teadvuseta patsient stabiilsesse külili asendisse. Kaitske kehasoojuse kadumise eest. Haigestumise korral pöörduge arsti poole (võimalusel näidake etiketti või ohutuskaarti).

Pritsmete lendumisel või silma sattumisel :

Peske hoolikalt puhta puhta veega 15 minutit, hoides silmalauge lahti. Kui esineb mis tahes punetust, valu või nägemishäireid, pöörduge silmaarsti poole.

Pritsmete lendumisel või nahale sattumisel :

Peske koheselt ja hoolikalt veega. Võtke määratud riided seljast. Ärrituse tekkimisel pöörduge arsti poole. Peske määratud riided enne nende uuesti kasutamist.

Pesta vee ja seebiga. Kui ilmnevad mis tahes tunnused/sümptomid, pöörduge arsti poole.

Alla neelamisel:

Pöörduge arsti poole ning näidake ohutuskaarti.

Kui inimene on adekvaatne, loputage suud veega ja jooge aeglaselt.

Ärge kutsuge esile oksendamist.

PROTECTGUARD WF PREMIUM - 2138

Pöörduge viivitamatult arsti poole ja tuvastage aine selgelt.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõjud

Andmeid pole.

4.3. Tundemärgid igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise rakendamiseks

Metanool (CAS 67-56-1) imendub kergesti ja kiiresti kõigil kokkupuuteviisidel ning on mürgine kõigil kokkupuuteviisidel. Metanool võib põhjustada limaskestade ärritust, samuti iiveldust, oksendamist, peavalu, peapööritust ja nägemishäireid, sealhulgas pimedaks jäämist (pöördumatu nägemisnärvi kahjustus), atsidoosi, spasme, narkoosi ja koomat. Pärast kokkupuudet võivad need mõjud ilmneda hiljem. Järgida tuleb täiendavat toksikoloogilist teavet, mis on toodud punktis 11.

5. JAGU : TULEKUSTUTUSMEETMED

Süttiv.

Keemilised pulbrid, süsihappegaas ja muud tulekustutusgaasid on sobilikud kasutamiseks väikese tulekahju korral.

5.1. Tulekustutusvahendid

Hoidke pakendeid tule lähedal jahedas, et vältida survestatud mahutite lõhkemist.

Ebasobivad kustusmeetodid

Tulekahju korral kasutage:

- pihustatud vett või veeudu
- pulbrit
- süsinikdioksiid (CO₂)
- kuiv liiv

Alkoholikindel vaht.

Vältida tulekustutusmeetmete heitvee sattumist kanalisatsiooni või veekogudesse.

Ebasobivad kustusmeetodid

Tulekahju korral ärge kasutage:

- veejuga

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju tekitab sageli paksu musta suitsu. Lagunemisproduktidega kokku puutumine võib olla tervisele ohtlik.

Ärge hingake suitsu sisse.

Tulekahju korral võivad eralduda:

- vingugaas (CO)
- süsinikdioksiid (CO₂)

Ohtlike gaaside või aurude oht tulekahju korral. Põlemisproduktidega kokkupuude võib olla tervisele ohtlik! Ohtlikud põlemisaadused: süsinikoksiidid, ränioksiidid, mittetäielikult põlenud süsivesinikud, mürgised ja väga mürgised ained.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Tuletõrjujad peavad olema varustatud autonoomse isoleeriva hingamisaparaadiga.

6. JAGU : MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tutvuge punktides 7 ja 8 loetletud ohutusmeetmetega.

Kindlustage ala. Kasutage vastavaid isikukaitsevahendid (vt 8. jagu). Hoidke kaitsmata isikuid eemal. Vältige silma ja nahale sattumist. Ärge hingake gaasi/auru/aerosooli sisse. Aine eraldumisel tuleb viidata libisemisohule. Ärge puudutage mahavalgunud ainet ega kõndige sellest läbi.

Mitte-esmaabitöötaja jaoks

Vältige kokkupuudet naha ja silmadega.

Esmaabitöötaja jaoks

Esmaabitöötajad tuleb varustada sobivate isikukaitsevahenditega (vt punkt 8).

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Kõrvaldage lekked või pritsmeid mittepõlevate absorbentidega nagu liiv, muld, vermikuliit, diatomiitmuld ning asetage need jäätmete kõrvaldamiseks mõeldud konteineritesse.

Vältige selliste materjalide sattumist kanalisatsiooni või veekogudesse.

PROTECTGUARD WF PREMIUM - 2138

6.3. Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastage eelistatult puhastusvahendiga, ärge kasutage lahusteid.

Mahavalgunud toode võib põranda libedaks muuta.

Koguge mehaaniliselt ja kõrvaldage vastavalt kohalikele määrustele. Ärge loputage seda veega ära. Väikeste koguste puhul: Absorbeerige neutraalse (mittehappelise/mittealuselise) vedelikku siduva materjaliga (nt kobediatomiitmuld) ja kõrvaldage vastavalt riiklikele määrustele. Suurte koguste puhul: Vedelikke saab koguda imemisseadmete või pumpade abil.

Kui see on tuleohtlik, tuleks kasutada ainult õhuajamiga või nõuetekohaselt hinnatud elektriseadmeid. Puhastage allesjäänud libe kiht pesuaine/seebilahuse või mõne muu biolaguneva puhastusvahendiga. Silikoonvedelikud on libedad; lekked kujutavad endast ohtu. Haarduvuse parandamiseks katke seda liiva või muu inertse granuleeritud materjaliga.

6.4. Viited teistele jagudele

Asjakohane teave kõrvaldamise kohta (13. jagu).

Isikukaitsevahendite kohta antud asjakohane teave (8. jagu).

7. JAGU : KÄITLEMINE NING HOIUSTAMINE

Hoiustamisruumidega seotud nõudeid kohaldatakse kõikide rajatiste suhtes, kus segu käideldakse.

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Peske pärast käitlemist käsi.

Eemaldage ja peske saastunud riided enne uuesti kasutamist.

Tuleohutus:

Käsitseta hästi ventileeritavates kohtades.

Vältige tule- või plahvatusohtlike kontsentratsioonide teket õhus ja vältige auru, mis ületab töökeskkonna piirnorme, kontsentratsiooni.

Vältige elektrostaatiliste laengute kogunemist maandusega ühenduste kasutamiseega.

Segu võib olla elektrostaatiliselt laetud: dekanteerimise ajal tuleb alati maandada. Kandke antistaatilisi kingi ja riideid ning põrandad peavad olema elektrit juhtivad.

Kasutage segu ruumides, kus ei ole lahtist tuld ega muid süüteallikaid, ning veenduge, et elektriseadmed on nõuetekohaselt kaitstud.

Hoidke pakendeid tihedalt suletuna ja kaugemal soojusallikatest, sädemetest ja lahtisest leegist. Ärge kasutage tööriistu, mis võivad sädemeid tekitada. Ärge suitsetage.

Vältige volitamata isikute juurdepääsu.

Soovitavlikud seadmed ja protseduurid :

Isikukaitsevahendite kohta leiate teavet jaost 8.

Järgige sildil toodud ettevaatusabinõusid ning ka töökaitseeskirju.

Vältige segu kokkupuudet silmadega.

Keelatud seadmed ja protseduurid:

Ruumides, kus segu kasutatakse, ei tohi suitsetada, süüa ega juua.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Andmed pole saadaval.

Hoiustamine

Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

Hoidke tihedalt suletud konteinerit kuivas, hästi ventileeritud kohas. Hoidke kaugemal kõikidest süttimisallikatest - ärge suitsetage.

Hoidke kaugemal kõikidest süttimisallikatest, kuumusest ja otsesest päikesevalgusest. Vältige elektrostaatiliste laengute kogunemist.

Pakendamine

Hoidke pakendis alati originaalainega identset materjali.

7.3. Eriksutus(ed)

Andmed pole saadaval.

PROTECTGUARD WF PREMIUM - 2138

8. OSA : KOKKUPUUTE VÄLTIMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID

8.1. Kontrollitavad

parameetrid Töökeskkonna

piirnordid:

- Euroopa Liit (2017/164/UE, 2009/161/UE, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE)

CAS	VME-mg/m ³ :	VME-ppm :	VLE-mg/m ³ :	VLE-ppm :	Märkused :
67-56-1	260	200	-	-	Peau

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010):

CAS	TWA:	STEL:	Lagi:	Tähendus:	Kriteerium:
67-56-1	200 ppm	250 ppm		Nahk; BEI	

- Saksamaa - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS	VME :	VME :	Excess	Märkused
67-56-1		200 ppm 270 mg/m ³		4(II)

- Prantsusmaa (INRS - ED984 :2012):

CAS	VME-ppm:	VME-mg/m ³ :	VLE-ppm:	VLE-mg/m ³ :	Märkused:	TMP Nr:
67-56-1	200	260	1000	1300	(12)	84

- UK/WEL (Töökeskkonna ohtlike ainete piirnordid, EH40/2005, 2007) :

CAS	TWA:	STEL:	Lagi:	Tähendus:	Kriteerium:
67-56-1	200 ppm 266 mg/m ³	250 ppm 333 mg/m ³		Sk	

8.2. Kokkupuute ohjamine

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

PPiktogramm(id), mis näitab(näitavad) isikukaitsevahendite kandmise kohustust :



Kasutage puhtaid ja korralikult hooldatud isikukaitsevahendeid.

Hoidke isikukaitsevahendeid puhtas kohas, töökohast eemal.

Isikukaitsevahendite kandmise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Eemaldage ja peske saastunud riided enne uuesti kasutamist.

Tagage piisav ventilatsioon, eriti kinnistes kohtades.

- Silmade/näo kaitsevahendid

Vältige kokkupuudet silmadega.

Kasutage vedelikupritsmete eest kaitsmiseks mõeldud kaitseprille.

Enne käitlemist võtke kasutusele standardi EN166 kohaste kaitsekülgedega kaitseprillid.

Suurema ohu korral kaitske nägu näokaitsega.

Tavalisi prille ei loeta kaitseprillideks.

Kontaktläätsi kandvad isikud peaksid kandma eriprille töö käigus, kus nad võivad puutuda kokku ärritavate aurudega.

Tagage silmade pesemiskohtade olemasolu ruumides, kus toodet pidevalt käsitletakse.

- Käte kaitsevahendid

Kasutage sobivaid kemikaali suhtes vastupidavaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN374.

Kindad tuleb valida vastavalt töökoha toimingutele ja kasutamise kestusele.

Kaitsekindad tuleb valida vastavalt nende sobivusele vastavas töökohas: muud käsitsetavad keemiatooted, vajalikud füüsilised kaitsemeetmed (lõikamine, torkimine, kuumakaitse), nõutav käsitlemisosavuse tase.

Soovituslik kinnaste tüüp:

- Looduslik lateks
- Nitrilkkumm (butadien-akrüülnitrilkkopolümeerkumm (NBR))
- PVC (polüvinüülkloriid)
- Butüülkkumm (isobutüleen-iisopreeni kopolümeer)

PROTECTGUARD WF PREMIUM - 2138

Soovitavad omadused :

- Mitteläbilaskvad kindad vastavalt standardile EN374

- Keha kaitse

Töötajate riideid tuleb pesta regulaarselt.

Pärast kokkupuudet tootega tuleb pesta kõiki määrdunud kehaosaid.

- Hingamisteede kaitsmine

Kui kasutate seda siseruumides või kohas, mis ei ole korralikult ventileeritud, kasutage ABEK-filtriga maski või autonoomse isolaatoriga hingamisaparaati.

9. JAGU : FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

Üldinfo:

Füüsiline olek:

Voolav vedelik.

Oluline informatsioon tervise, ohutuse ja looduskaitse kohta

pH:

Pole asjakohane.

Keemispunkt/keemisivahemik:

180 °C 1013 hPa juures

Leekpunkt :

40,00 °C.

Leekpunkti määramise meetod :

ISO 3679 (Leekpunkti määramine – kiirendatud meetod suletud tiiglis tasakaalulistes tingimustes).

Plahvatusohtlikkus, alumine plahvatuspiir (%):

Néant

Plahvatusohtlikkus, ülemine plahvatuspiir (%):

Néant

Aururõhk (50 °C):

Pole asjakohane.

Tihedus:

1,03 25 °C juures

Lahustuvus vees:

Mittelahustuv.

Viskoossus :

(kinemaatiline) 14mm²/s 25 °C juures

Viskoossus :

7 mm²/s <= v <= 14 mm²/s (40 °C)

Sulamispunkt/sulamisvahemik:

Määramata.

Isesüttimise temperatuur:

300 °C.

Lagunemispunkt/lagunemisvahemik :

Määramata.

9.2. Muu teave

Lahustuvus vees: Hüdrolüütiline lagunemine

Vabanenud metanooli plahvatuspiirid: 5.5 - 44% (V)

Püsiv süttivus > 110 °C (ISO 9038)

10. JAGU : PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1. Reaktiivsus

Andmed pole saadaval.

10.2. Keemiline stabiilsus

See segu on stabiilne jaos 7 soovitatud käitlemis- ja hoiustamistingimustes.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Andmed pole saadaval.

10.4. Tingimused, mida tuleb jälgida

Ruumides ei tohi olla seadmeid, mis võivad tekitada leeki või millel on kõrge temperatuuriga metallpind (põletid, elektrikaarahjud jne).

Vältige:

- elektrostaatiliste laengute kogunemist.

- kütmist

- kuumust

- leeki ja kuumi pindu

PROTECTGUARD WF PREMIUM - 2138

- külmumist
- niiskust

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Hoidke kaugemal :

- veest
- hapetest
- alustest

Reaktsiooni tulemusena moodustub: metanool.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Termiline lagunemine võib eraldada/moodustada :

- vingugaasi (CO)
- süsinikdioksiidi (CO₂)

Niiskuse, vee ja protoonsete ainete mõjul: metanool. Mõõtmised on näidanud väikeste formaldehüüdi koguste moodustumist temperatuuril üle 150 °C (302 °F) oksüdatsiooni teel.

11. JAGU : TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Võib avaldada silmadele pöörduvat mõju, näiteks silmade ärritust, mis on täielikult pöörduv vaatluse lõpuks 21 päeva pärast.

11.1.1. Ainete akuutne toksilisus :

TETRABUTANOATE DE TITANE (CAS: 5593-70-4)

Suukaudsel manustamisel:

LD50 = 3122 mg/kg

Liigid: Rott

11.1.2. Segu akuutne toksilisus :

LD50 > 2000 mg/kg

LC50 > 240 mg/l

Muu teave

Hüdrolüüsi saadus/lisand: Metanool (CAS 67-56-1) imendub kergesti ja kiiresti kõigil kokkupuuteviisidel ning on mürgine kõigil kokkupuuteviisidel. Metanool võib põhjustada limaskesta ärritust, samuti iiveldust, oksendamist, peavalu, peapööritust ja nägemishäireid, sealhulgas pimedaks jäämist (pöördumatu nägemisnärv kahjustus), atsidoosi, spasme, narkoosi ja koomat. Pärast kokkupuudet võivad need mõjud ilmneda hiljem.

12. OSA : ÖKOLOOGILINE TEAVE

12.1. Toksilisus

12.1.2 Segud

Segu kohta puuduvad andmed veekeskkonna toksilisuse kohta.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Hüdrolüüsi saadus/lisand: Metanool (CAS 67-56-1) imendub kergesti ja kiiresti kõigil kokkupuuteviisidel ning on mürgine kõigil kokkupuuteviisidel. Metanool võib põhjustada limaskesta ärritust, samuti iiveldust, oksendamist, peavalu, peapööritust ja nägemishäireid, sealhulgas pimedaks jäämist (pöördumatu nägemisnärv kahjustus), atsidoosi, spasme, narkoosi ja koomat. Pärast kokkupuudet võivad need mõjud ilmneda hiljem.

12.3. Bioakumuleerumisvõime

Bioakumuleerumine ei ole tõenäoline.

12.4. Liikuvus pinnases

Silikooni sisaldus: Imendumine hõljuvate osakeste teel. Eraldamine settimise teel.

12.5. PBT ning vPvB hindamistulemused

Andmed pole saadaval.

PROTECTGUARD WF PREMIUM - 2138

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Andmed pole saadaval.

13. JAGU : JUHISED UTILISEERIMISEKS

Segu ja/või selle mahuti korralik utiliseerimine tuleb kindlaks määrata vastavalt direktiivile 2008/98 / EÜ.

Soovitus: materjal, mida ei saa kasutada, ümber töödelda ega ringlusse võtta, tuleb utiliseerida vastavalt riiklikele ja kohalikele eeskirjadele heakskiidetud rajatistes. Olenevalt eeskirjadest võivad jäätmekäitlusmeetodid hõlmata näiteks prügilasse ladestamist või põletamist.

13.1. Jäätmekäitlusmeetodid

Ärge valage kanalisatsiooni ega veekogudesse.

Jäätmed:

Jäätmekäitlus tuleb läbi viia inimeste tervist kahjustamata, keskkonda kahjustamata ning eriti vett, õhku, pinnast, taimi või loomi ohustamata.

Taaskasutage jäätmed või kõrvaldage need vastavalt kehtivatele õigusaktidele, eelistatavalt selleks atesteeritud koguja või ettevõtte kaudu. Ärge saastage maapinda ega vett jäätmetega, ärge visake jäätmeid keskkonda.

Määrdunud pakend:

Tühjendage anum täielikult. Säilitage märgis(ed) anumal.

Andke üle sertifitseeritud jäätmekäitlusettevõttele.

14. OSA : TRANSPORTIMISE TEAVE

Transpordi klassifikatsioonist ja märgistusest vabastatud.

14.1. UN number

-

14.2. UN veose tunnusnimetus

-

14.3. Transpordi ohuklass(id)

-

14.4. Pakendirühm

-

14.5. Keskkonnaohud

-

14.6. Erihoiatused kasutajale

Maanteetransport : Klassis 3 reguleerimata – ADR/RID 2.2.3.1.1 MÄRKUS 1 – Aine ei soodusta põlemist

Raudteetransport : Klass 3 ei ole reguleeritud – ADR/RID 2.2.3.1.1 MÄRKUS 1 – Aine ei soodusta põlemist

Laevatransport : Klass 3 – IMDG 2.3.1.3 – ei ole reguleeritud, sest aine ei soodusta põlemist!

Õhutransport : Klass 3 ei ole reguleeritud – IATA 3.3.1.3 / ICAO 3.1.3 – Aine ei soodusta põlemist!

Arvesse tuleb võtta teistes jagudes olevat asjakohast teavet

-

15. OSA : REGULATIIVTEAVE

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalused määrused/õigusaktid

- Jaos 2 sisalduv teave klassifitseerimise ja märgistamise kohta:

Kasutatud on järgmisi määrusi:

ELi määrus nr 1272/2008, mida on muudetud ELi määrusega nr 2016/1179. (ATP 9)

- Teave konteineri kohta:

Andmed pole saadaval.

- Erisätted:

Andmed pole saadaval.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine



PROTECTGUARD WF PREMIUM - 2138

Andmed pole saadaval.

16. JAGU : MUU TEAVE

Kuna me ei tea kasutaja töötingimusi, põhineb sellel ohutuskaardil olev teave meie praegustel teadmistel ning riiklikel ja kogukonna määrustel.

Segu ei tohi kasutada muuks otstarbeks kui on täpsustatud punktis 1 ilma, et oleksite eelnevalt saanud kirjalikke käitlemisjuhiseid.

Kasutaja kohustus on alati võtta kõik vajalikud meetmed, et täita seaduslikke nõudeid ja kohalikke eeskirju.

Sellel ohutuskaardil olevat teavet tuleb käsitleda seguga seotud ohutusnõuete kirjeldusena, mitte selle omaduste garantiina.

Jaos 3 nimetatud fraaside sõnastus :

H225	Eriti tuleohtlik vedelik ja aur.
H226	Tuleohtlik vedelik ja aur.
H301	Allaneelamisel mürgine.
H311	Nahale sattumisel mürgine.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H318	Põhjustab tugevat silmade kahjustust.
H331	Sissehingamisel mürgine.
H370	Kahjustab elundeid.

Lühendid:

ADR : Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe.

IMDG : Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveoeeskiri.

IATA : Rahvusvaheline Õhutranspordi Assotsiatsioon.

ICAO : Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon

RID : Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo määrus.

WGK : Saksamaa veeohuklass.

GHS02 : Leek

GHS07 : Hüüumärk

PBT : Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline.

vPvB : Väga püsiv, väga bioakumuleeruv.

SVHC : Väga ohtlikud ained.